

Jak používat kostkovače od Kvítkobloku

PŘIPRAVTE SUBSTRÁT

1. Odstraňte hrubé částice (kůru, větvičky, kamínky, velké kusy kompostu) – ideální je prosít substrát přes hrubé síto.
2. Důkladně navlhčete – správná konzistence je klíčová. Po stisku v dlani by měl držet pohromadě, ale neměl by být rozmáčený. Voda funguje jako pojivo, bez ní se kostky rozpadají.

TIP: Pro lepší strukturu můžete přidat drobné částice, například vermikulit, který je lehký a vzdušný. Perlit nebo říční písek také fungují, ale mohou mírně drhnout při vytlačování kostek. S množstvím to nepřehánějte – příliš mnoho příměsí by mohlo způsobit drobení kostek.

NAPLNĚTE KOSTKOVAČ

1. Pracujte oběma rukama – zajistíte tak rovnoměrné plnění.
2. Kostkovač naplňujte opakovaným zabořením do substrátu, ale nepěchujte příliš – jinak nepůjdou kostky snadno ven.
3. Druhou možností je naplnit ho lopatkou nebo rukou podobně jako bábovičku na pískovišti
4. Po naplnění seškrábněte dno špachtlí nebo hranou ruky – kostky budou stát rovně.

VYMÁČKNĚTE KOSTIČKY

1. Naplněný kostovač položte na rovnou plochu.
2. Oběma palci lehce stlačujte píst a madlo lehce zvedejte nahoru proti pístu.

VYSEJTE SEMÍNKA

K výsevu drobných semen používejte navlhčenou špejli. Na špejli nalepte semínko, přeneste do jamky a lehkým otřením o substrát semínko vysaďte.

Větší semena lze vysévat ručně. Po výsevu lehce zahrabte výsevni jamku špejlí, nebo přisypte tenkou vrstvou substrátu.

Kostky umístěte do vhodných podmínek (podle typu plodiny), skvělou volbou bude i krátkodobé přikrytí poklopem či sáčkem. Takto přikryté kostky pravidelně větrejte, po vzejití rostlin poklop sundejte úplně.

ZALÉVEJTE

Nenechte kostky příliš vyschnout, pravidelně kontrolujte vlhkost. V případě vysušení kostky zalejte. Doporučujeme zalévat spodem. Přirozené vztlínání vody zajistí dokonalé provlhčení kostek. Pokud nedošlo k dokonalému provlhčení, povrch zalejte jemným rozprašovačem. Nikdy nelejte vodu silným proudem přímo na kostky, mohly by se rozpadnout.

Údržba, skladování a další nezbytná upozornění

Po práci umýt: Kostkovač otřete vlhkým hadříkem a osušte. Světlé verze kostkovače se mohou zbarvit od substrátu. Zabarvení nemá na funkci vliv.

Pozor na teplo, slunce a vlhko: Nenechávejte dlouhodobě ve vlhkém prostředí. Pozor na slunce či jiný zdroj tepla. Obzvláště materiál PLA je na to náchylný.

Kostkovač není nesmrtný: Kostkovače tiskneme z pevného materiálu, je však potřeba mít na paměti, že se jedná o plastový výrobek a proto by nevhodným zacházením mohl prasknout. Pozor na pády a nepřiměřený tlak.

Kostkovač a děti: Kostkovač není hračka a nepatří do rukou dětem!

Výrobce: Karel Prais, Lišejnňková 1043/4, Brno 641 00, IČO 03891551